

## TASKI Sprint Glass J-Flex

Preparat do czyszczenia wodoodpornych powierzchni i szkła.

### Opis

**TASKI Sprint Glass J-Flex** jest skoncentrowanym preparatem do mycia wodoodpornych powierzchni i szkła. Produkty linii J-Flex znajdują się w specjalnych, jednorazowych butelkach z zamocowaną na stałe specjalną głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie dokładnie tej samej, niezmienionej ilości produktu za każdym razem, w zależności od wybranej opcji dozowania: wiadro lub butelka.

### Cechy

- wysoce efektywna formuła, o neutralnym pH;
- szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków i smug;
- skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia i ślady palców;
- idealny do mycia szkła i innych wodoodpornych powierzchni, np.: okien, lusterek, glazury i innych szklanych powierzchni;
- świeży, przyjemny zapach;
- proste zastosowanie: spryskaj i wytrzyj powierzchnię;
- szybkie i kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-Flex;

### Właściwości

Postać: niebieska ciecz

Gęstość w 20°C: ok. 0,97 g/cm<sup>3</sup>

pH (koncentrat, w 20°C): ok. 7,3



Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia



Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z *Instrukcji obsługi J-Flex*).

System J-Flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiader, jak i do butelek ze spryskiwaczami.

#### Metoda natryskowa

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji butelka .
2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianej butelce.
3. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić butelkę roztworem.
4. Roztworem spryskać ścierkę i przecierać powierzchnie. Jeśli to konieczne, wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem.

#### Wiaderko

1. Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wiaderko .
2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianym wiaderku.
3. Wcisnąć przycisk dozujący  i napełnić wiaderko roztworem.
4. Roztworem spryskać ścierkę / gąbkę i przecierać powierzchnie. Jeśli to konieczne, wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem.

# E3a



## TASKI Sprint Glass J-Flex

### Sposób użycia - c.d.

Opakowanie	Dozowanie		Ilość roztworu roboczego z 1 opakowania	Liczba butelek (750 ml) z 1 opakowania	Liczba wiaderk (5 L) z 1 opakowania
1,5 L	wiaderko	1:200	300 litrów		60
	butelka	1:20	30 litrów	40	

**Uwaga:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

### Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Sprint Glass J-Flex** posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH nr HŻ/00989/01/2009 z 11 marca 2009 roku;

### Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.

Opóźnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

### Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sprint Glass J-Flex**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

### Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
Tel.: 22 328 10 00  
Fax: 22 328 10 01  
dok.poland@diversey.com  
www.diversey.com